

Update 1.3.37307 oder 1.4.38853 auf 1.4.39667

Updatedatei: eNetServer_1.4.39667.iuf

Geschätzte Updatedauer: 10 - 70 Minuten

Achtung: Der eNet-Server darf während des Vorgangs nicht von der Stromversorgung getrennt werden! Das Update ist abgeschlossen, wenn die Power-LED am eNet-Server nicht mehr blinkt und die Login-Seite angezeigt wird.

Achtung: Bitte sichern Sie vor dem Update ihre vorhandenen Projekte, da diese durch einen eventuellen Fehlschlag im Update nicht wieder hergestellt werden.

Bitte beachten: Das aktuelle Projekt wird während des Updates konvertiert. Das kann den Update-Prozess um bis zu einer Stunde verlängern, abhängig von der Projektgröße.

Änderungen:

- Fehlerbehebungen Visualisierung (Mozilla Firefox)
- Fehlerbehebungen Visualisierung (Dimmer)

Versionen:

- Devices 1.5.13
- IBN-Client 6.7.1
- Middleware 2.0.11
- Servlet 6.7.1
- Visuclient 1.607.16

English

Update 1.3.37307 or 1.4.38853 to 1.4.39667

Update file: eNetServer_1.4.39667.iuf

Estimated update duration: 10 - 70 minutes

Attention: Don't disconnect the eNet-Server from power supply during the update action!

The update is done if the power LED of the eNet server doesn't blink anymore and the login site is shown.

Attention: Please backup your projects because projects won't be recovered due to possible update failures.

Please note: The active project will be converted during the update. Dependent on projects size this update may take up to one hour of progress.

Changes:

- Bugfixes visualisation (Mozilla Firefox)
- Bugfixes visualisation

Versions:

- Devices 1.5.13
- IBN-Client 6.7.1
- Middleware 2.0.11
- Servlet 6.7.1
- Visuclient 1.607.15